



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРОКУРАТУРА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ

ул. Долгоруковская, 2а,
г. Симферополь,
Республика Крым, 295000

26.01.17 № 15-2017

Заведующему МБДОУ №61 «Родничок»
г.Симферополь

Даковой И.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в сфере теплоснабжения, технической
эксплуатации электроустановок, об образовании

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка в МБДОУ №61 «Родничок» г. Симферополь исполнения законодательства при подготовке и прохождении отопительного сезона 2016-2017 г.г., в ходе которой установлены нарушения законодательства в сфере теплоснабжения, технической эксплуатации электроустановок потребителей, об образовании.

Согласно ст. 1 Федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №103 от 12.03.2013 утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду (далее – Правила оценки готовности №103), где установлены в ч. 4 п. 16 требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

В частности: выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок; состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их

АД № 002408

наличии; работоспособность защиты систем теплоснабжения, проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.

В соответствии с п. 6.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 (далее – Правила технической эксплуатации №115) в процессе эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого на образование.

На основании п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проведенной проверкой в МБДОУ №61 «Родничок» г. Симферополь установлено, что требования вышеуказанного законодательства не исполняются.

В ходе проверки также установлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 (далее – Правила №6), которые имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии, включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки.

Так, в нарушение требований п.п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28, 1.4.20 Правил №6 лицо, ответственное за электрохозяйство не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках МБДОУ №61 «Родничок» г.Симферополь. Не назначен заместитель лица ответственного за электрохозяйство.

Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок возложена на работника не прошедшего проверку знаний в порядке, установленном Правилами технической эксплуатации №115. Не назначен заместитель лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, что

является нарушением п. 13.5 Правил оценки готовности №103, п. 2.2.3 Правил технической эксплуатации №115.

Не проведены в установленные сроки (не позже чем через 2-е недели после окончания отопительного сезона) испытания тепловой сети на прочность и плотность для выявления дефектов - нарушение требований п. 6.2.13 Правил технической эксплуатации №115, п. 16 ч. 16 Правил оценки готовности №103.

Тепловой пункт заставлен посторонними предметами, что затрудняет доступ для обслуживания системы отопления и водоснабжения - нарушение пп. 5, пп. 6 п. 16 Правил оценки готовности №103.

Имеются участки тепловой сети без устройства теплоизоляции - нарушение требований пп. 5 п. 16 Правил оценки готовности №103, п. 6.1.31 Правил технической эксплуатации №115.

Осмотром вводно-распределительного устройства 0,4 кВ МБДОУ №61 «Родничок» г. Симферополь установлены нарушения требований Правил №6.

В частности, в нарушение требований п. п. 1.8.5, 1.2.6, 2.2.39, 2.2.40, 1.8.2 Правил №6 не пересмотрена электрическая схема электроснабжения на ее соответствие фактической эксплуатационной; ВРУ-0,4 кВ загромождено посторонними предметами, что затрудняет доступ для обслуживания, отсутствует утвержденный перечень инвентарных средств защиты.

В ЩО отсутствует однолинейная схема, перечень автоматических выключателей с указанием их номинального тока и наименованием электроприемников, соответственно через них получающих питание - нарушение п. 2.2.15 правил №6, п. 13.11 Правил оценки готовности №103.

Также, на момент проверки отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования, производственные инструкции по эксплуатации электроустановок - нарушение п. 1.8.1 Правил №6.

Неисполнение вышеуказанного законодательства может привести к возникновению аварийных ситуаций и инцидентов и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Причиной и условиями допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственных за данное направление, а также ненадлежащая организация работы и отсутствие контроля со стороны руководства МБДОУ №61 «Родничок» г. Симферополь.

На основании изложенного, руководствуясь ст:ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в присутствии представителя прокуратуры. О дне и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

2. В месячный срок принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, недопущению их в дальнейшем.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения требований вышеуказанного законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района



В.В. Мазур